


RENOVERING TAK SJÖTORPS BYGDEGÅRD

HANTVERKSDOKUMENTATION

BJÖRN FRODIN 12 JULI 2023

Arbetet utfördes april-maj 2023



TRADITIONSBÄRARNA.se

Inventering av skador på sadeltak

Allt tegel, läkt och underlagspapp togs bort på sadeltaket och det anslutande octagontaket. Som man kunde gissa så fanns mindre rötskador i ränndalarna. Men inte av allvarligare art än att det skulle kunna lagas utan större ingrepp. Södra ränn dalen hade fått ny ränn dalsplåt någon gång i modern tid, troligtvis på grund av läckage. All plåt och papp togs bort för att kunna syna taket noga. Teglet på sadeltaket var av betong som var helt slut. Teglet på octagongelen sparades för återbruk.



Norra ränn dalen



Södra ränn dalen



Ränn dalarnas möte



Norra ränn dalen

Lagning av skador på sadeltak mm

Ränndalarna lappades och lagades med bräder och spik av likvärdig sort som originalet. Gran- och furubräder spikade med klipp- och trådspik.

Eftersom husdelen med sadeltaket är äldst kan man dra slutsatsen att taket på denna del har höjts eller gjorts om någon gång i samband med att octagondelen har tillkommit. Detta kan konstateras eftersom sadeltaket ansluter mot octagontaket.




Lagningar i
södra
ränn dalen.



Klotter från när huset
byggdes eller gjordes om.

Masonite, papp och läkt.

Hela sadeltaket och anslutande octagontak täcktes med oljehärdad masonite. I rännalarna ligger först nya underplåtar och ovanpå detta en moderna underlagsduk. Allt läktades med gränsläkt av dimension 1"3.



Tegel och rännalsplåtar

Rännalarna fick nya plåtar, detta arbetet utfördes av KAEFER i Mariestad. Nytt tegel lades på sadeltaket, fabrikat Höjslev 2-kupigt. Randsoner fästes med pannkrok. På anslutande ocktagondel lades ett begagnat 1-kupigt tegel med lite andra mått än på övriga octagondelen. Detta för att få några extra reservpannor till resterande octagontak. Vindskivor och fotbräder byttes mot nya. Dessa målades med bruten vit linoljefärg. Hängrännor och vindskiveplåtar återanvändes.



Södra sidan



Norra sidan



No

Översyn av octagontak

På octagontaket gjordes en översyn av tegelpannor och läkt. Defekta pannor och läkt byttes mot nya. Arbetet utföres av Bella, Jonatan och Alexander. På ett takfall på södra sidan upptäcktes en större rötskada i närheten av där skorstenen en gång i tiden har kommit upp. Här fick en större lagning utföras där även en taksparre delvis fick bytas. Hyvlade stickespån spikades åter som underlagstak och ny tegelläkt av dimension 1"3 spikades ovanpå detta. Det gamla teglet lades tillbaka. Ny fotbräda blev det med.

Gammal murstock



Ny taksparre



Renovering tak på bod

Den lilla boden som tillhör bygdegården fick även den ny taktäckning. De gamla betongpannorna var helt slut. När pannorna togs bort upptäcktes att det inte fanns någon duk eller masonite på taket. Läten var spikad direkt på råsponsen och hade klarat sig utan några direkta skador. Lite vågat men det hade fungerat. Nu blev det oljehärdad masonite innan 1"3 läkt och Höjslev 2-kupigt tegel. Fotbrädor och vindskivor byttes mot nya. Vindskiveplåtar återanvändes.

Läkt direkt på råspons!!





Rapporten är skriven och foton är tagna av Björn Frodin.

Arbetet utfördes av:

Björn Frodin, Jörgen Rånge och Bengt Bygdén från TRADITIONSBÄRARNA

Jonatan Östberg, Bella Grimmer och Alexander Toll fixade översynen av Octagontaket.